В период со 29.03.2018 г. по 5.04.2018г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соотвествие требованиям стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 15 организаций набрали от 90 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

1196

ООО "ПАКЕР-БИС"

100

2.

1313

ОАО "РИАТ"

90

3.

1458

ООО "Производственно-коммерческая фирма "Кворум-НК"

97

4.

1473

МАУ "Департамент жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства Альметьевского

95

5.

1491

ООО "Строительно-монтажное управление -51"

90

6.

1496

ОАО "Азнакаевский Горизонт"

100

7.

1517

ООО "СТК-Голд"

100

8.

1531

ООО "ЭнергоРемСервис"

93

9.

1545

ООО "Нафта-Сервис"

100

10.

1566

МУП "Альметьевского района и города Альметьевска "Светсервис"

95

11.

1573

ООО "Ташпулат"

90

12.

1807

ООО "Фаза"

95

13.

1837

ООО "ВолгоПромГаз"

100

14.

1850

ООО "Строительная компания" Сурал-Строй"

93

15.

2012

ООО "СТРОИТЕЛЬ+"

94

ООО "СТРОИТЕЛЬ+", с.Пестрецы, (Руководитель Никитин Владислав Петрович)

выполняет функции генерального подрядчика на объекте «Строительство здания амбулатории на 100 посещений в смену в селе Песчаные Ковали Лаишевского района РТ».

ООО "Строительная компания" Сурал-Строй", г.Казань, (Руководитель Сибгатов Ильназ Илгизович) выполняла функции генерального подрядчика на объекте ««Капитальный ремонт Школы № 82 по адресу г.Казань ул. Качалова д.107»».

II. Частично соответствуют требованиям стандартов 9 организаций Содружества,

набравшие от 76 до 88 баллов.

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

1425

ООО "ТатСтройСервис"

85

2.

1548

ООО "Мосты и водоотводные сооружения"

76

3.

1555

ООО "ЛИФТСЕРВИС"

85

4.

1574

ООО "АЧИР"

86

5.

1862

ООО "СМУ №5"

88

6.

1874

ООО "Мегалит Строй"

88

7.

2007

ООО "СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ"

88

8.

2161

ООО "Арсенал строй"

82

9.

2030

ООО "РУС"

85

1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:

– приказов о применении стандартов Национального Объединения Строителей и АСРО "Содружество строителей РТ";

-— общественных инспекторов, прошедших обучение и имеющих соответствующие удостоверения.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 27.04.2018г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организация, набравшая менее 70 балов по системе индикативной оценки и признанная не соответствующей требованиям стандартов Содружества:

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

1303

ООО "Промсвязьмонтаж"

43

1. Основными замечаниями выявленными в данной организации являются:

-— отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применение стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

2. Выводы: В срок до 8.03.2018г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества.

3. Предупредить руководство вышеуказанной организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на рассмотрение дисциплинарную комиссию.

IV. На 5.04.2018 г. 6 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок:

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1.

0227

ООО "Средневолжксельэлектросетьстрой"

69

90

2.

0610

ООО "Соцбытобслуживание "Шинник"

60

100

3.

0780

ООО "Бриор+Каусария"

96

100

4.

1190

ООО "Газстройсервис"

95

100

5.

1525

ООО "Участок ремонта и строительства жилья"

83

100

6.

2003

ООО "ГрейтСтрой"

93

95