25 августа, главным специалистом отдела контроля Сорокиным С.В. была проведена плановая проверка ЗАО «БАМ ИНЖИНИРИНГ» (г. Казань, руководитель Бикмуллин Айрат Миннурович) с выездом на объект строительства «Неотапливаемая автопарковка на 274 места по ул. Лаврентьева в г. Казань».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. Количество специалистов не соответствует минимальным требованиям к выдаче свидетельства о допуске;
2. 5 ИТР не имеют удостоверений и аттестатов о прохождение курсов повышения квалификации;
3. Отсутствует программа по обучению охране труда работников рабочих профессий.

[redacted]