

В период с 5.10.2017 г. по 12.10.2017 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

**I. По результатам проверок 5 организаций набрали от 93 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.**

□

**п/п**

**Номер в реестре членов СРО**

**Наименование**

**организации**

**Количество набранных баллов**

1.

0657

АО "Альметьевские тепловые сети"

95

2.

0674

ООО Производственно-коммерческая фирма "АвтоСтрой"

93

3.

0845

АО "Третье Нижнекамское монтажное управление"

100

4.

0894

ООО "ВЕКТОР"

100

5.

2176

ООО "Спецстройсервис"

95

При проведении плановой проверки специалистом отдела контроля было установлено что ООО "ВЕКТОР" (г.Бугульма, Руководитель Шленков Виктор Валентинович) выполняет функции генподрядчика на объекте «Строительство здания завода управления ООО «НПО МТЭС» в г.Бугульма»



**II. Частично соответствуют требованиям стандартов 7 организаций Содружества, набравшие от 70 до 85 баллов.**

□

**п/п**

**Номер в реестре членов СРО**

**Наименование**

**организации**

**Количество набранных баллов**

1.

1003

ООО "Передвижная механизированная колонна № 5"

85

2.

1081

ООО "РАМИНВЕСТ"

71

3.

0792

ИП Сабиров Рафкат Гилемханович

73

4.

1088

ОАО "Спецкаучукремстрой"

85

5.

1106

ОАО "Лениногорский завод железобетонных изделий"

84

6.

2087

ООО "ЭнергоСтройСервис-Снаб"

70

7.

2174

ООО "Строительная компания "ИЛАН"

85

1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:

– приказов о применении стандартов Национального Объединения Строителей и АСРО "Содружество строителей РТ";

— общественных инспекторов, прошедших обучение и имеющих соответствующие удостоверения.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 10.11.2017 г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

**III. Организация, набравшая менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанная не соответствующей требованиям стандартов Содружества:**

□

п/п

**Номер в реестре членов СРО**

**Наименование**

**организации**

**Количество набранных баллов**

1.

0897

ООО "Ремстройтелеком"

50

1. Основными замечаниями выявленными в данной организации являются:

— отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ».

2. Выводы: В срок до 10.11.2017г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанной организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут направлены на дисциплинарную комиссию для приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт .