

В период с 30.05.13г. по 6.06.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.

ООО "КамаСтройМонтаж"

83

2.

0475.04-2010-1646006513-C-014

ООО "Монтажспецстрой"

91

3.

0604.04-2010-1639029492-C-014

ООО "Челны-Транзит"

82

4.

0796.04-2010-1657050803-C-014

ООО "ЖЭУ-12"

95

5.

0934.06-2010-1644030302-C-014

ООО "Энергосила"

88

6.

0961.03-2010-1626007332-C-014

ООО "Электро-технический монтаж"

80

7.

0970.04-2010-1645015339-C-014

ООО "Бугульминское предприятие Строительно-монтажный поезд № 189

84

8.

1014.06-2010-1661007670-С-014

ООО "Паланд"

94

9.

1040.04-2010-1650133296-С-014

ЗАО "Строительная Компания "Вертикаль"

86

10.

1048.03-2010-1651002176-С-014

ООО "Волгопродмонтаж"

98

11.

1051.03-2010-1651045187-С-014

ООО "Производственное Жилищно-коммунальное хозяйство-Строй-НК"

92

В ООО «Бугульминское предприятие Строительно-монтажный поезд № 189» (ИНН: 1645015339, Руководитель Курченко Владимир Петрович) проверка проведена с выездом на объект «Пристрой к школе №4 в г. Бугульма». По системе индикативной оценки фирма набрала 84 балла и 30 по охране труда. Все рабочие на строительной площадке обучены, имеют удостоверения подтверждающие квалификацию и разряды.



□ 4 в г. Бугульма

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.

n/n

Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

0663.03-2010-1609010800-C-014

ООО "Водоканал-Сервис"

76

2.

0746.03-2010-1650143128-C-014

ООО "ЧелныЭнергоМонтаж"

69

3.

0763.06-2010-1645020459-C-014

ООО "Климат-Сервис"

75

4.

0819.03-2010-1626010430-C-014

ООО "Мамадышское ЖКУ"

72

5.

0864.04-2010-1616020126-C-014

ООО "Поволжская Строительная Корпорация" "ТАУ"

64

6.

0935.03-2010-1655130852-C-014

ООО "Гихон"

74

1. Характерными замечаниями, являются:

– ИТР не имеют повышение квалификации;

– Не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 4.07.2013г.

III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.



 п/п

 Свидетельства

 Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

0758.04-2010-1609008199-C-014

ООО "Арское МСО"

45

2.

0989.04-2010-1644036047-C-014

ООО "УниверсалТехСтрой"

25

3.

0993.03-2010-1660036118-C-014

ЗАО "Фаворит-Строй"

49

4.

1023.02-2010-1651055308-С-014

ООО "Каскад-ПромСтрой"

43

5.

1039.04-2010-1651035012-С-014

ООО "Техстрой-Т"

59

6.

1044.03-2010-1655056302-С-014

ООО "Норд-Трейд"

55

7.

1862.01-2012-1644065810-C-014

ООО "СМУ №5"

15

8.

1866.01-2012-1644061646-C-014

ООО "ЗИЛАНТ"

23

9.

1871.01-2012-1650247550-C-014

ООО "Компания Развития Инженерных Систем"

12

10.

1872.01-2012-1644060811-C-014

ООО "Строительные системы"

30

11.

0701.06-2010-1651058570-С-014

ООО "СтройКом-НК"

35

1. Характерными замечаниями, являются:

– Количество работников не соответствует требованиям к выдаче свидетельства;

– У ответственных ИТР отсутствуют удостоверения по пром.безопасности;

2. Выводы:

2.1. Неукоснительно устранить замечания в срок до 4.07.2013г.

2.2. Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).

3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры

дисциплинарного воздействия.