

□□□ **9 сентября 2015 года** состоялось очередное заседание Коллегии Ассоциации.



На Коллегии были рассмотрены следующие вопросы:

**1. Прием в члены АСРО □ «Содружество строителей РТ» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской □ Федерации от 30.12.2009г. □ 624 и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011г. □ 207.**

**СЛУШАЛИ:** главного специалиста организационно-методического отдела Новикову А.А., которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в члены АСРО «Содружество строителей РТ» от следующих организаций:

1. **ОАО "ТАИФ-НК"** (ОГРН 1031619009322)
2. **ООО "РБР 16"** (ОГРН 1141650006519)

а также о результатах рассмотрения представленных ими документов, проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, оценки соответствия этих лиц требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к указанным работам.

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены АСРО «Содружество строителей РТ» вышеуказанные организации и выдать им Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно поданным заявлениям.

**2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов АСРО «Содружество строителей РТ» в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. № 624 и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207.**

**СЛУШАЛИ:** главного специалиста организационно-методического отдела Новикову А.А., которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов АСРО «Содружество строителей РТ»:



7. **ООО "РЕМНЕФТЕГАЗ"** (ОГРН 1081689000986)

8. **ЗАО "Строительная Компания "Вертикаль"** (ОГРН 1051614182960)

9. **ООО "Спецстальмонтаж"** (ОГРН 1031601001860)

10. **ООО "АйСиЭн Сервис Инжиниринг Центр"** (ОГРН 1097746755171)

11. **ООО "ПрикамНефтеСтройСервис"** (ОГРН 1051655013960)

12. **ООО "Газпром теплоэнерго Казань"** (ОГРН 1151690000263)

13. **ООО "Инженерные Сети Радиант"** (ОГРН 1081690038814)

14. **ООО "Параллакс"** (ОГРН 1021603267476)

15. **ООО "ТаграС-Нефтегазстрой"** (ОГРН 1061644057970)

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать вышеуказанным членам Ассоциации Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, согласно поданным заявлениям.

**3. Об итогах внеплановой проверки ООО «Производственно – Строительное Объединение «Казань» по представленной информации Приволжского управления «Ростехнадзора».**

**СЛУШАЛИ:** заместителя начальника отдела контроля Хайруллина И.М., о том, что на основании Решения Коллегии Содружества, по представленной информации Приволжского управления «Ростехнадзора» «О нарушениях Градостроительного законодательства по результатам внеплановой выездной проверки на объекты капитального строительства «Берегоукрепительные работы на р. Казанка на участке от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы, г. Казань» и «Реконструкция Федосеевской защитной дамбы на левом берегу р. Казанка в г. Казань» была проведена внеплановая проверка с выездом на указанные объекты по результатам которой выявлено что:

- заказчиком объектов является - ГКУ «Главинвестстрой РТ», генподрядной организацией ООО «ПСО «Казань»;

- на дату проведения работ у ООО ПСО «Казань» не имелось Свидетельства о допуске на особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

- в процессе строительства ООО «ПСО «Казань» не обеспечено проведение строительного контроля за выполнением работ, что повлекло за собой отсутствие актов освидетельствования скрытых работ, конструкций;

- не проводился радиационных контроль объекта в соответствии с требованиями санитарных и гигиенических нормативов для оценки радиационной безопасности объекта;

- не осуществлялся геодезический контроль в период реконструкции, предусмотренный проектом;

- не проводились наблюдения за деформациями сооружения защитной дамбы, предусмотренные проектом;

- не обеспечено осуществление реконструкции объекта в соответствии с заданием застройщика, проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов, а именно установило приборы уличного освещения с прокладкой подземных кабелей электроснабжения, устройство фонтанов и возвело здание (ресторанный комплекс) не предусмотренные проектной документацией прошедшей государственную экспертизу;

- в период проведения работ с 09.12.2013г. по 15.08.2014г., согласно записям в общем журнале работ, работы проводились организациями ООО «ПСО «Казань», ООО «ЭСТЕЛЬ» и ООО «Свиягдорстрой» не имеющих свидетельств о допуске к работам, на особо опасном и технически сложном объекте капитального строительства.

На момент проверки замечания устранены. Организациими **ООО «ПСО «Казань»** (№007 9.08-2009-1660056570-С-014)

,  
ООО «Эстель» (№0017.04-2009-1661005257-С-014) получены свидетельства о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

Руководствуясь результатами актов внеплановых проверок от 7 июля 2015г. № 3-0079-15 и № 3-0079-15(2),

**РЕШИЛИ:**

3.1. За допущенные нарушения вынести предупреждение ООО «ПСО «Казань». В случае повторного нарушения применить меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства.

3.2. Отметить слабый контроль заказчика ГКУ «Главинвестстрой РТ» за производством строительного-монтажных работ, допустившие к ведению работ организации, не имеющие соответствующего свидетельства.

3.3. ООО «ПСО «Казань» усилить контроль и принять необходимые меры по устранению

выявленных замечаний «Ростехнадзора» в срок до 28 сентября текущего года.

3.4. Решение, принятое по результату внеплановой проверки направить лицу, обратившемуся в Ассоциацию.

#### **4. Итоги внеплановой проверки в ООО «Нева-Принт» по жалобе ПАО «Таттелеком».**

**СЛУШАЛИ:** заместителя начальника отдела контроля Хайруллина И.М. о том, что на основании Решения Коллегии по жалобе ПАО «Таттелеком», была проведена внеплановая проверка в организации ООО «Нева-Принт» по факту повреждения магистральных сетей связи при производстве земляных работ по прокладке газопровода и было выявлено:

1. Объект «Газоснабжение 393-х жилых домов в н.п. Шигали (мр. Р-он Прибрежный и мр. р-он Въезной) Высокогорского района МР РТ. 2-я очередь строительства.

2. Работы производились по обеспечению сетями газопровода застраиваемого земельного участка под коттеджный поселок.
3. Заказчик – ООО «Динмухаметов Д.Ш.».
4. Проект газоснабжения поселка разработан ООО «НП-Проект» в 2014г.
5. Работы производились без оформления справки-согласования и ордера на производство земляных работ.
6. Заказчиком не был представлен проект организации работ.
7. Представителей ПАО «Таттелеком» на место производства работ не вызывали.

## **РЕШИЛИ:**

4.1. Признать организацию строительных работ в ООО «Нева-Принт» допустившую повреждение линии связи при производстве земляных работ неудовлетворительной и вынести предупреждение.

4.2. ООО «Нева-Принт» ознакомить инженерно – технических работников, участвующих в производстве работ на участках с Регламентом мероприятий по безопасному проведению организациями-членами АСРО «Содружество строителей РТ» строительного-монтажных работ в охранных зонах линий связи ПАО «Таттелеком», разработанный совместно АСРО «Содружество строителей РТ» и ПАО «Таттелеком» и

размещенный на сайте Содружества.

#### 4.3. Дирекции Ассоциации:

- Решение принятое по результату внеплановой проверки направить лицу, обратившемуся в Ассоциацию с жалобой.

- Направить письмо ПАО «Таттелеком» о неприменении к организации, допустившей порыв кабелей связи, но своевременно восстановившей кабель и оплатившей штраф, меры воздействия в виде жалобы.

- Выяснить наличие свидетельства о допуске к работам у заказчика ООО «Динмухаметов Д.Ш.» и направить информационное письмо в СРО, членом которой является заказчик.

4.4. Предупредить руководство ООО «Нева-Принт», что в случае повторного допущения

нарушений при производстве земляных работ в охранной зоне магистральных линий связи, Коллегией Содружества будет рассмотрен вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия вплоть до приостановления действия свидетельства.

#### **5. Итоги внеплановой проверки в ООО «Апекс Татарстан» по жалобе ПАО «Таттелеком».**

**СЛУШАЛИ:** заместителя начальника отдела контроля Хайруллина И.М., что на основании Решения Коллегии по жалобе ПАО «Таттелеком», была проведена внеплановая проверка в организации ООО «Апекс Татарстан» по факту повреждения магистральных сетей связи при разборке тротуарной лестницы по Предложению адаптации переходов и пешеходных переходов с обустройством пандусов в г. Казани по программе «Доступная среда» на 2014 год по адресу ул. Восход 2 и было выявлено:

- Заказчиком объекта является ГКУ «Главинвестстрой РТ», генподрядной организацией МУП «Метроэлектротранс», субподрядная организация ООО «Апекс Татарстан».

- Согласно акта от 10 июля 2015 года № 16 поврежденная канализация связи находилась на глубине 0,45 метров.

- Из разъяснения начальника участка Кузнецова Д.А., прорыв произошел на изломе перепада отметок земли по высоте 1,64 метра. Ранее на этом участке была выполнена лестница из монолитного железобетона толщиной от 30,0 до 70,0 см. Монолитная плита была разбита отбойным молотком на базе экскаватора и при расчистки бетона была повреждена канализация связи. Канализация находилась под бетоном и даже частично забетонирована.

- Согласно Постановления ИК МО г. Казани от 12 декабря 2011 года № 8023 пункт 5 и разъяснения письмом ИК МО г. Казани разрешается производить работы по снятию верхнего покрытия дорожного и тротуарного без оформления ордера на производство работ и фактически ордер на производство земляных работ подрядчиком не оформлялся.

- Из разъяснения начальника Управления технического надзора ПАО «Таттелеком» Заббарова Н.Н., что ООО «Апекс Татарстан» повреждал линии связи ПАО «Таттелеком» неоднократно, получил в начале года уведомление о порядке проведения земельных работ в охранных зонах с указанием телефонов работников, для вызова представителя ПАО «Таттелеком», требования Постановления 578 гл. 3 п 18,19,23 представители ПАО «Таттелеком» на место работ не вызывались. Работы проводились без получения топоосновы участка на которой должны быть указаны трассы инженерных коммуникаций. Свидетельство на право собственности кабельной канализацию имеется

и трасса нанесена на топооснову города.

- ООО «Апекс Татарстан» возместил причиненный ущерб ПАО «Таттелеком» в размере 33 744 руб. 41 копейка.

**РЕШИЛИ:**

5.1. Отметить слабый строительный контроль в организации ООО «Апекс Татарстан» при производстве земляных работ.

5.2. Ознакомить инженерно – технических работников ООО «Апекс Татарстан», участвующих в производстве работ на участках с Регламентом мероприятий по безопасному проведению организациями-членами СРО РНП «Содружество строителей РТ» строительного-монтажных работ в охранных зонах линий связи ПАО «Таттелеком»,

разработанный совместно АСРО «Содружество строителей РТ» и ПАО «Таттелеком» и размещенный на сайте Содружества.

5.3. Предупредить руководство ООО «Апекс Татарстан», что в случае повторного допущения нарушений при производстве земляных работ в охранной зоне магистральных линий связи, Коллегией Содружества будет рассмотрен вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия вплоть до приостановления действия свидетельства.

5.4. Решение принятое по результату внеплановой проверки направить лицу, обратившемуся в Ассоциацию с жалобой.

**6. О проведении внеплановых проверок членов Ассоциации ОАО «Каздорстрой» и ООО «ЛЭНД» по представленной информации ПАО «Таттелеком».**

**СЛУШАЛИ:** заместителя начальника отдела контроля Хайруллина И.М., который сообщил, что в Содружество поступили информация от ПАО «Таттелеком» на членов Ассоциации:

1. ОАО «Каздорстрой» (Свидетельство№ 0139.08-2009-1657006770-С-014, руководитель Тимашов Валерий Петрович), что 19 августа 2015 года при проведении работ по установке бордюра ограждения, по забивании металлических штырей, повредили кабельную канализацию и кабель связи.

2. ООО «ЛЭНД» (Свидетельство № 1977.01-2013-1657098964-С-014, руководитель Картошов Сергей Иванович), что 02 сентября 2015 года при проведении земляных работ по установке железобетонного колодца на строительной площадке жилого дома в районе н.п. Габишева повредил значимые магистральные линии связи ПАО «Таттелеком».

В соответствии с пунктом 3.4. Правил контроля в области саморегулирования в Ассоциации «Содружество строителей РТ»,

**РЕШИЛИ:**

1. Поручить Дирекции Ассоциации провести внеплановую проверку в организациях

ОАО «Каздорстрой» и ООО «ЛЭНД».

2. Решение принятые по результату внеплановой проверки направить лицу, обратившемуся в Ассоциацию с жалобой.

**7. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям-членам Содружества за непредставление договора страхования гражданской ответственности на очередной год.**

**СЛУШАЛИ:** ведущего специалиста отдела правовой и информационной работы Леонтьева В.Б. о том, что в соответствии со статьей 55.4 Градостроительного кодекса РФ минимальный размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемых организаций составляет 1 млн. рублей или 300 тыс. рублей при условии ежегодного обязательного страхования гражданской ответственности. По состоянию на

**9 сентября**

**2015 г.**

в нарушение требований действующего законодательства, Устава и стандарта СРО РНП «Содружество строителей РТ»

**28**

строительных организаций не продлили договоры страхования на очередной год и тем самым не обеспечили обязательное условие сохранности Компенсационного фонда Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

7.1. За грубое нарушение законодательства РФ о саморегулировании в строительстве, п. 3.9. Стандарта СРО РНП «Содружество строителей РТ», **приостановить 28 организациям - членам Ассоциации действие свидетельств о допуске с «11» сентября 2015 г. сроком до 60 дней.**

п/п

свидетельства

**Наименование организации**

**Руководитель организации**

1

1521.05-2010-1660132534-C-014

ООО "КазаньМехСтрой"

Сафина Регина Рафиковна

2

1000.04-2010-1650072205-C-014

ООО "Третий полюс"

Пепеляев Андрей Евгеньевич

3

0832.06-2010-1660132301-C-014

ООО "Строительная Компания "АстраКлимат"

Валеев Ильнур Фирдусович

4

1277.05-2010-1616014972-С-014

ООО "Жилбытсервис +"

Валеев Ильдус Зямилович

5

1632.03-2011-1651057143-С-014

ООО "МСО-НК"

Белов Иван Александрович

6

0882.07-2010-1612005350-C-014

ООО "ПМК-5 ПСО "Татгазсельстрой"

Ашрапов Султан Юсупович

7

0647.05-2009-1612006882-C-014

ООО "Строй-Метиз"

Рахимзянов Наиль Ахтямович

8

0015.07-2009-1658051052-C-014

ОАО "Водоканалсервис"

Сабитов Талгат Тагирович

9

0377.03-2009-1660004719-C-014

ОАО "Промсвязьмонтаж"

Максутов Наиль Камилович

10

1305.05-2010-1658112548-C-014

ООО "СК "ПолиСтрой"

Алексеев Евгений Николаевич

11

1228.04-2010-1650103894-C-014

ООО "ЧулманСпецСтрой"

Валиахметов Марс Марселович

12

0281.03-2009-1601001748-C-014

ООО "Агрызская МСО"

Арсланов Ринат Маратович

13

1098.03-2010-1660134323-C-014

ООО "ГРАФ и К"

Евламповев Владилен Владимирович

14

0554.03-2010-1623010471-C-014

ООО "Кристалл"

Каримов Гумер Зуфарович

15

0749.03-2010-1646022956-C-014

ООО "Кровля"

Ахметшин Айрат Галимзянович

16

1937.02-2013-1659127120-C-014

ООО "РемСтройКон"

Фатыхов Эмиль Эрнстович

17

0684.05-2010-1651032149-С-014

ЗАО "Каммеханомонтаж"

Мельников Николай Викторович

18

0940.03-2010-1647011876-С-014

ООО "Агросахарстрой"

Яковлев Иван Федорович

19

0879.08-2010-1639016239-С-014

АО "Многопрофильное объединение Иншаат"

Закиев Азат Васимович

20

0581.04-2010-1651033777-C-014

ООО "КамаСтройСервис К"

Миннебаев Нафис Габделахатович

21

0364.04-2009-1658061269-C-014

ООО "Газводстрой"

Хамидуллин Ильфат Салимович

22

1954.02-2013-1658140908-C-014

ООО "Сагранд"

Садыков Айрат Амирович

23

0307.07-2009-1643010649-C-014

ООО "НефтеСтройМонтаж"

Галин Линар Зуфарович

24

1842.04-2012-1624445475-C-014

ООО "СтройТитан"

Сабитов Ильназ Минвалиевич

25

1947.01-2013-1650226631-C-014

ЗАО "Завод металло-

конструкций"ТЭМПО"

Казыхов Эдуард Фаилевич

26

1644.02-2011-1626001740-C-014

МАУ "Управление капитального строительства при исполнительном комитете Мамадышского м

Амиров Фирдат Равкатович

27

1470.02-2010-1648010554-C-014

ООО "Строительно-монтажное управление №2"

Юркин Владимир Николаевич

28

1962.03-2013-1657104752-С-014

ООО "Республиканский инженерно-технический центр"

Ахметзянов Ильяс Рифгатович

7.2. И.о. начальника отдела правовой и информационной работы Ахметзяновой Р.Г. в срок до 11.09.2015 г.:

7.2.1. Обеспечить направление соответствующим организациям решения Коллегии Ассоциации по данному вопросу.

7.2.2. Разместить сведения о принятом решении на официальном сайте Ассоциации и направить в Национальное объединение строителей, Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан.

7.3. Президенту Ассоциации Халитову Р.Ш. при представлении договоров страхования гражданской ответственности на очередной год, выдавать решение о возобновлении действия свидетельств о допуске в течение 2-х рабочих дней.

Президент Коллегии



Р.С. ХАЛИТОВ