

В период с 10.09.2015г. по 17.09.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок указанные организации набрали от 82 до 99 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.

□

п/п

□ **свидетельства**

Наименование

организации

Кол-во набранных баллов

1.

0518.04-2010-1652010356-С-014

ООО "Чистопольский автодор"

88

2.

0732.04-2010-1646008260-С-014

ООО "Строительная фирма "Энергия-1"

85

3.

0810.03-2010-1635005846-С-014

ОАО "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального х

96

4.

0823.03-2010-1652007515-С-014

ООО "Производственно-коммерческая фирма "Восток-Энерго"

89

5.

0837.07-2010-1650178071-С-014

ООО "Домкор Строй"

93

6.

0859.03-2010-1611008140-С-014

ООО "Бавлинское УТТ"

98

7.

0997.04-2010-1639038553-C-014

ООО "ПСФ "АиН"

95

8.

1097.09-2010-1653008582-C-014

ЗАО "Заречье"

85

9.

1102.03-2010-1639041193-C-014

ООО "ПО "Пластик"

82

10.

1107.04-2010-1644017453-C-014

ООО "Алмаз и Ко"

99

11.

1964.02-2013-1650265895-C-014

ЗАО "Электроспецмонтаж"

99

Плановой проверкой, проведенной главным специалистом отдела контроля Нестеров В.В. выявлены высокие показатели по организации работ по охране труда и техники безопасности ЗАО "Электроспецмонтаж" (г.Набережные Челны, Руководитель Тимергалин Рамиль Габбасович) на объекте «Реконструкция аэропортового комплекса г. Наб. Челны. Устройство наружных электрических сетей».



II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 66 до 79 баллов.

□

п/п

□ **свидетельства**

Наименование

организации

Кол - во набранных баллов

1.

1975.03-2013-1650268423-C-014

МУП Города Набережные Челны "Дирекция Содержания Городской Инфраструктуры"

79

2.

2049.01-2015-1655317064-C-014

ООО "ЕРМАК"

70

3.

0517.03-2010-1652014590-C-014

ООО "Производственно-коммерческая фирма "Рельеф"

75

4.

0870.06-2010-1650024949-C-014

ООО "Полином"

77

5.

0904.03-2010-1635005564-C-014

ООО "Газводстрой"

67

6.

0990.03-2010-1639026371-C-014

ООО "Ремонт инженерных коммуникаций "

72

7.

1062.03-2010-1635007716-C-014

ООО "Мелиорация- Сервис"

69

8.

1971.01-2013-1659119440-С-014

ООО "Финансовая Промышленная Группа-ТНГС-И"

66

9.

1985.01-2013-1661038132-С-014

ООО "Компания Инженерные Технологии"

71

1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:

— инструкций по ОТ и ПБ;

– удостоверений по промышленной безопасности;

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 15.10.2015г. и письменно уведомить дирекцию Ассоциации.

III. Организация, набравшая менее 60 баллов по системе индикативной оценки и признанная не соответствующей требованиям стандартов Содружества:

□

п/п

□ **свидетельства**

Наименование организации

Кол-во набранных баллов

1.

1984.02-2013-1650274032-C-014

ООО "РегионПромСтрой"

44

1. Характерные замечания, выявленные в данной организации:

– Количество ИТР не соответствует требованиям стандартов Содружества;

— Отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;

— Отсутствуют удостоверения по охране труда.

2. Выводы: В срок до 15.10.2015г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанной организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении действия свидетельств о допуске.