

В период с 30.06.2017г. по 6.07.2017 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации требований стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 16 организаций набрали от 82 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

0014

ЗАО "ТАТНЕФТЕГАЗСТРОЙ-ИНВЕСТ"

97

2.

0105

ЗАО "Инвестиционно-холдинговая компания "Татгазинвест"

92

3.

0114

ООО "Управляющая компания "Татбурнефть"

90

4.

0118

ООО "ЭкоТЭК"

89

5.

0124

ООО "ФИН-ЛИФТ"

94

6.

0170

ООО "РЕМНЕФТЕГАЗ"

100

7.

0218

ООО "ЭнергоСтрой+"

89

8.

0265

ООО "Комплексное ЭнергоРазвитие-Инжиниринг"

99

9.

0279

ООО "Кам-Ключ"

99

10.

0323

ИП Зайдуллин Хамит Нургалиевич

97

11.

0414

ООО "Ирбис"

84

12.

0561

ООО "Казаньспецстрой"

91

13.

0568

ООО "Азамат"

95

14.

0582

ООО "ПодводСпецСтрой"

98

15.

1941

АО "Особая экономическая зона "Иннополис"

89

16.

2141

ООО "Аврора"

82

При проведении плановой проверки, проведенной главным специалистом отдела контроля Сорокиным С.В., было установлено что ООО "Комплексное ЭнергоРазвитие-Инжиниринг" (г.Казань, Руководитель Арапов Валерий Анатольевич) выполняет функции генерального подрядчика на объекте «Реконструкция ПС Бугульма-500 кВ».



II. Частично соответствует требованиям стандартов 1 организация Содружества, набравшая 64 из 64 балла.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

0121

ООО "Изыскатель"

64

1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организации:

— удостоверений и приказов по охране труда;

– удостоверений по промышленной безопасности у ответственных.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 5.08.2017 г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III Организация, набравшая менее 60 баллов по системе индикативной оценки и признанная не соответствующей требованиям стандартов Содружества:

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

0011

ООО "Нефтегаз"

59

1. Основным замечанием выявленным в данной организации является:

— отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в Национальный реестр специалистов;

2. Выводы: В срок до 5.08.2017г. устранить вышеуказанное замечание, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство ООО "Нефтегаз", что в случае не устранения замечания в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельств о допуске.

VI. На 6.07.2017 г. 12 организаций устранили замечания по результатам плановых проверок:



п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1.

0012

ООО "ПрикамНефтеСтройСервис"

74

94

2.

0070

ООО "ЛенИнвестСтрой"

88

100

3.

0102

ООО "Стройдизайн - Мастер"

84

98

4.

0826

ТСЖ "Нефтяник"

76

98

5.

1326

ООО "СК ВСК-строй"

40

99

6.

1374

ООО "ДИАЛОГ"

88

98

7.

1492

ООО "Строительная компания "НовоГрад"

78

99

8.

1500

ООО "Евроальянсстрой"

79

99

9.

1878

ООО "Коммунальник"

91

95

10.

1907

ООО "СпецДорСтрой"

57

99

11.

1943

ЗАО "ТРЭМ-Казань"

95

98

12.

2027

ООО "СпецСтройСервис"

87

97