

В период со 29.04.2018 г. по 10.05.2018г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

**I. По результатам проверок 9 организаций набрали от 91 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.**

□

**п/п**

**Номер в реестре членов СРО**

**Наименование**

**организации**

**Количество набранных баллов**

1.

1295

НАО "Электроцит"

100

2.

2108

ООО "Управляющая Компания "Татспецтранспорт""

100

3.

2148

ООО "Шеморданстрой"

92

4.

2157

ООО "Научно-производственная компания СИГМА"

100

5.

1670

МКУ "Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета м

95

6.

1896

ООО "Лифт-экс"

95

7.

2102

ООО "РЕНОВАЦИЯ"

95

8.

2117

ООО "РАБОТА-2"

91

9.

2209

ООО "Татспецэнерго"

93

НАО "Электроцит", г.Альметьевск, (Руководитель Рослов Дмитрий Николаевич) проведены работы по устройству фундамента для группового распределительного устройства в г.Нижнекамске.



**II. Частично соответствуют требованиям стандартов 8 организаций Содружества, набравшие от 75 до 88 баллов.**

□

п/п

**Номер в реестре членов СРО**

**Наименование**

**организации**

**Количество набранных баллов**

1.

0050

ООО "Юлдыз"

85

2.

1671

ООО "Апекс-Татарстан"

75

3.

1731

ООО "Производственно-Монтажная Фирма" ПЭК"

86

4.

2219

ООО "Научно-технический центр "Автоматизация, измерения, инжиниринг"

79

5.

2222

ОАО "Алгинская ПМК "Мелиорация"

78

6.

2234

ООО "Сармановская ПМК "Мелиорация"

88

7.

2122

ООО "Возрождение"

85

8.

2124

ООО "СК ПРОСТОР"

85

1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:

— приказов о применении стандартов Национального Объединения Строителей и АСРО "Содружество строителей РТ";

— общественных инспекторов, прошедших обучение и имеющих соответствующие удостоверения.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 13.06.2018г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

**III. Организации, набравшие менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:**

□

п/п

**Номер в реестре членов СРО**

**Наименование**

**организации**

**Количество набранных баллов**

1.

2233

ОАО "Ремсельбурвод"

68

2.

1787

ООО "Поволжская строительно-ремонтная компания"

58

3.

2020

ООО "СК "АриДа"

43

4.

2097

ООО "Завод по производству синтетических моющих средств"

66

5.

2200

ООО "Элвис-М"

56

6.

1667

АО "ТЧНРУ"

64

7.

2231

ООО "Передвижная механизированная колонна-6"

47

8.

2240

ООО "Ремсельбурвод"

68

1. Основными замечаниями выявленными в данных организациях являются:

— отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ».

2. Выводы: В срок до 13.06.2018г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности.

**IV. На 10.05.2018 г. 3 организации устранили замечания по результатам плановых проверок:**

□

□п/п

□Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1.

1131

ООО "Газовик"

76

100

2.

1599

МУП "Гарант"

91

98

β.

1850

ООО "Строительная компания" Сурал-Строй"

93

100