

В период с 28.06.2018 г. по 05.07.2018г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 7 организаций набрали от 90 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

0008

ООО "Прогресс-жилстрой"

90

2.

0057

ООО "РАФФ"

100

3.

0203

ООО "Линда"

95

4.

2031

ООО "Строительная компания "Созидание"

96

5.

2032

ООО "Стройсервис ТАПС"

100

6.

2040

ООО "ТСИ"

98

7.

2305

ООО "ЧелныСтройГарант"

90

ООО «ТСИ», г.Казань, (Руководитель Галеев Рустем Айратович) осуществляет функции заказчика - строительного контроля на объекте «7-и этажный 5-ти секционный жилой дом по ул.Енисейская в г.Казани».



ООО «ЧелныСтройГарант», г.Набережные Челны, (Руководитель Тарасов Валентин Петрович) осуществляет функции генподрядчика на объекте «Жилой дом 22-08 в 22 микрорайоне «Замелекесье» г.Набережные Челны».



ООО «Монтажэлектро», г. Казань, (Руководитель Булыгин Сергей Александрович) осуществляет электромонтажные работы на объекте «ЖК по пр. Победы Советского района г. Казани, 2 очередь. » Генподрядчик ООО «ЖикСтрой».



II. Частично соответствуют требованиям стандартов 9 организаций Содружества, набравшие от 71 до 89 баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

0018

ООО "Антика Плюс"

88

2.

0020

ООО "РАМИНВЕСТ М"

86

3.

0035

ЗАО "Вираз"

89

4.

0062

ООО "Передвижной механизированный комплекс "СтройИнвест"

72

5.

1690

АО "Зеленодольскгорстрой"

81

6.

1922

ООО "Монтажэлектро"

83

7.

2065

ООО "ПИК-СТРОЙ+"

77

8.

2113

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАЙЗЕРСТРОЙ"

71

9.

2304

ООО "АВР фасилити сервис компани"

80

1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:

– приказов о применении стандартов Национального Объединения Строителей и АСРО "Содружество строителей РТ";

— общественных инспекторов, прошедших обучение и имеющих соответствующие удостоверения.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 05.08.2018г. и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организация, набравшая менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанная не соответствующей требованиям стандартов Содружества:

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2027

ООО "СпецСтройСервис"

63

1. Основными замечаниями выявленными в данной организации являются:

— отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ».

2. Выводы: В срок до 05.08.2018г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанной организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности.

IV. На 05.07.2018 г. 3 организации устранили замечания по результатам плановых проверок:

№

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

п.

1279

МУП "Служба заказчика" Черемшанского муниципального района РТ

75

100

2.

1730

МАУ "Отдел капитального строительства и архитектуры Арского муниципального района"

97

98

3.

1808

ООО "Производственно-строительная фирма "Мета-Строй"

92

100