

В период с 26.07.2021 г. по 2.08.2021 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.

**I. По результатам проверок 12 организаций набрали от 91 до 100 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.**

**Номер в реестре членов СРО**

**Наименование организации**

**Количество набранных баллов**

ООО "Строительно-монтажная компания "Ак тащ"

91

2

2218

ООО "Группа Компаний ФОРТЭКС"

93

3

2220

ООО ""РСК "Авиатор+"

93

4

2225

ООО "Мелиоводстрой Буинский"

95

5

1358

ООО "Буинское управление строительства"

95

6

1807

ООО "Фаза"

95

7

2471

ООО "Парсек ЛТД"

96

8

2151

ООО "СтройКапитал"

97

9

1943

ООО "ТРЭМ-Казань"

100

10

2435

ООО "ПРЕМИУМ"

100

11

1854

ООО "Управляющая компания агропромышленный комплекс Апас"

100

12

1209

ООО "ЗЯБ-Конструкция"

100

ООО «УК АПК АПАС» пгт. Апастово (Руководитель Сафиуллин Фанис Фуатович) осуществляло функции подрядчика на объекте «Капитальный ремонт школы Кзыл-Тауск, Апастовский муниципальный район».



ООО "Строймаркет" пгт. Апастово (Руководитель Салахов Дамир Рауфович) осуществляет функции подрядчика на объекте «Благоустройство набережной реки Табарка, пгт Апастово, Апастовского муниципального муниципального района».



ООО «СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ» г. Нижнекамск (Руководитель Романов Вячеслав Михайлович) осуществляют функции подрядчика на объекте «Монтаж 1 КР деаэрата атмосферного типа ДА-100 №2, КЦ БСИ, Набережночелнинская ТЭЦ, г. Набережные Челны» Заказчик АО «Татэнерго».



ООО "ПРЕМИУМ" г. Казань (Руководитель Гималов Рузаль Робертович) осуществляют функции подрядчика на объекте «Капитальный ремонт жилого дома в г. Лаишево ул. С. Сайдашева, д.7».



**II. Частично соответствуют требованиям стандартов 6 организаций Содружества, набравшие от 71 до 88 баллов.**

□

Номер в реестре членов СРО

Наименование организации

Количество набранных баллов

1

2103

ООО "ЕВРООКНО"

71

2

1291

ООО "Сантехстрой Буа"

81

3

2530

ООО "Поволжская газовая компания"

81

4

2139

ООО "СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ"

84

5

2503

ООО "СК АИР-ГАЗ"

86

6

2138

ООО "УМС"

88

Характерными замечаниями в вышеуказанных организациях являются:

- инженерно-технические работники не прошли курсы повышения квалификации;
- отсутствует общественный инспектор по охране труда, прошедший обучение и имеющий соответствующие удостоверения;
- отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда.

Выводы: Необходимо устранить выявленные замечания в установленные сроки и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

**III. Организации, набравшие менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:**

**Номер в реестре членов СРО**

**Наименование организации**

**Количество набранных баллов**

1

2522

ООО "Оргнефтехим-Строй"

56

2

2267

АО "ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ"

59

3

2236

ООО "Строймаркет"

69

Основными замечаниями, выявленными в данных организациях, являются:

- Отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;
- Отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;
- Отсутствие общественного инспектора по охране труда.

Выводы: Устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности.

IV. На 2.08.2021 г. 1 организация устранили замечания по результатам плановых проверок :

Номер в реестре членов СРО

Наименование организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1525

ООО "УРСЖ"

96

98