

В период с 27.09.2021 г. по 2.10.2021 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 7 организаций набрали от 90 до 98 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2307

ООО "Стройстандарт"

90

2.

1286

МБУ "Градорегулирование и инфраструктурное развитие Чистопольского района"

91

3.

226

ООО "Тепло-Вам"

91

4.

146

ООО "Сувар "Б"

91

5.

2528

ООО "Регион Пром Строй"

93

6.

2060

ООО "Проектстроймонтаж"

96

7.

132

ООО "Спасское районное предприятие "Спасагострой"

98

АО «СЗ «Зеленодольскгорстрой», г.Зеленодольск (Руководитель Макеев Валерий Борисович) осуществляет функции заказчика-застройщика на объекте ««9-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями» в г.Зеленодольск, пересечение улиц Гоголя и Мира (2-я очередь)».



ООО «Антикор Групп», г.Нижнекамск (Руководитель Абдулхаков Рамис Ринатович) осуществляет функции подрядчика на объекте «Антикоррозионная обработка металлоконструкций в г.Нижнекамск».



ООО «ГидроТехСпецСтрой», г.Казань (Руководитель Нурмиев Фарит Минненакипович) осуществляет функции подрядчика на объекте «Расчистка и дноуглубление р.Ошма в г.Мамадыш, Республики Татарстан».



ООО «Регион Пром Строй», г.Казань (Руководитель Хабибрахманов Альберт Зинатуллович) осуществляет функции подрядчика на объекте «Устройство наружных сетей канализации К1 и водоснабжения В1 на объекте с.Константиновка; 2-ой этап строительства. ж.д.№4012».



II. Частично соответствуют требованиям стандартов 9 организаций Содружества, набравшие от 75 до 89 баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2058

ООО "Камаспецстрой"

75

2.

194

ООО "Строитель и К"

76

3.

1478

ООО "ГидроТехСпецСтрой"

82

4.

2562

ООО "Антикор Групп"

83

5.

2554

ООО "ЛидерСтрой"

84

6.

1146

ООО СК "Казаньдорстрой"

86

7.

73

ООО "Нефтепроводстройинвест"

88

8.

1690

ООО "Специализированный застройщик "Зеленодольскгорстрой"

88

9.

95

АО "Радиокомпания "Вектор"

89

1. Характерными замечаниями в вышеуказанных организациях являются:

— инженерно-технические работники не прошли курсы повышения квалификации;

— отсутствует общественный инспектор по охране труда, прошедший обучение и имеющий соответствующие удостоверения;

— отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда.

2. Выводы: Необходимо устранить выявленные замечания в установленные сроки и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организации, набравшие менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2065

ООО "ПИК-СТРОЙ+"

56

2.

2507

ООО "БМП БРЕНДС ГРУП"

66

1. Основными замечаниями, выявленными в данных организациях, являются:

– отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

– отсутствие общественного инспектора по охране труда.

2. Выводы: Устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления

строительной деятельности.

IV. На 4.10.2021 г. 2 организации устранили замечания по результатам плановых проверок :

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1.

2439

ООО "СК "Технострой"

94

100

2.

149

АО "АйСиЭл-КПО ВС"

84

100

