

В период с 23.05.2022 г. по 6.06.2022 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 7 организаций набрали от 90 до 95 баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

1847

ООО "Энергия-сервис"

90

2.

780

ООО "РАЙЯН"

90

3.

2489

ООО "СК Строй-Модуль"

90

4.

2400

АО СЗ "ИТС"

91

5.

2283

ООО "Казань Компрессор"

91

6.

2371

ООО "Домстрой"

93

7.

2332

ООО "ЛЭНД"

94

8.

2462

МУП г.Казани «Дирекция муниципальных жилищных программ»

95

9.

2499

ООО «Центр»

95

10.

1272

ООО "Тепличный комбинат "Майский"

95

ООО «Нафта-Сервис», г.Альметьевск (Руководитель Карташов Сергей Иванович) осуществляют функции подрядчика на объекте «Строительство комплекса 5-ти этажных жилых домов в с.Песчаные Ковали, Лаишевский район РТ. Заказчик ООО «АРТ-Строй 1».



ООО "Тепличный комбинат "Майский", г.Казань (Руководитель Ганиев Ильшат Газимович) осуществляют функции подрядчика на объекте «Капитальный ремонт склада минеральных удобрений. Монтаж стеновых и кровельных сэндвич панелей по адресу: РТ, Зеленодольский район, с.Осиново, ул.Гагарина д.15».



II. Частично соответствуют требованиям стандартов 8 организаций Содружества, набравшие от 75 до 88 баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2199

ООО "Панорама"

75

2.

2712

ООО "ИМПУЛЬС"

79

3.

2707

ООО "ВАД"

81

4.

2419

ООО "СпецГазСтройКом Казань"

81

5.

2370

ООО "Нокса"

83

6.

2323

ООО "ЭКОДОМ"

81

7.

2490

ООО "Сигма"

88

8.

2003

ООО "ГрейтСтрой"

88

1. Характерными замечаниями в вышеуказанных организациях являются:

– инженерно-технические работники не прошли курсы повышения квалификации;

— отсутствует общественный инспектор по охране труда, прошедший обучение и имеющий соответствующие удостоверения;

– отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда.

2. Выводы: Необходимо устранить выявленные замечания в установленные сроки и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организации, набравшие менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующей требованиям стандартов Содружества:

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

417

ООО "СМУ-2"

61

66

2.

1283

ООО "Научно-производственная фирма "Санэко"

66

1. Основными замечаниями, выявленными в данных организациях, являются:

– отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

– отсутствие общественного инспектора по охране труда.

2. Выводы: Устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанных организаций, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности.

IV. На 06.06.2022 г. 3 организации устранили замечания по результатам плановых проверок :

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1.

2675

ООО «РегионЭнергоСтрой»

71

98

2.

2422

ООО «Реконструкция и Развитие»

78

93

3.

2462

МУП «ДМЖП»

95

100

