

В период с 12.09.2022 г. по 19.09.2022 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 12 организаций набрали от 90 до 100 баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

1246

ООО "ТНГ-Контур"

90

2.

1134

ООО «ОСК»

91

3.

13

ООО "ТаграС-ЭнергоСервис"

95

4.

1540

АО "Казанский вертолетный завод"

95

5.

2152

ООО "Лифт-Строй Компания"

99

6.

1424

ООО "Газводсервис"

98

7.

1727

АО "УКС"

100

8.

1514

АО "Сетевая компания"

100

9.

95

АО «Радиокомпания Вектор»

100

10.

1921

ООО "Компьютерный мир"

100

11.

1669

ООО "ТМС-ТрубопроводСервис"

100

12.

298

ООО "Научно-производственная компания "ВОЛГА-АВТОМАТИКА"

100

МАУ "Департамент развития", г.Альметьевск (Руководитель Лазарев Алексей Викторович) осуществляет функцию строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт жилого дома по улице Ленина, д.87». Субподрядчик ООО "КАМСТРОЙ".



МУП "Департамент строительства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Нижнекамск", г.Нижнекамск (Руководитель Скучаев Сергей Владимирович) осуществляет функцию строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт жилого дома в г.Нижнекамск по ул.Бызова, д.16» Генподрядчик ООО «КОНСОРЦИУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ».

II. Частично соответствуют требованиям стандартов 10 организаций Содружества, набравшие от 71 до 88 $\square$ баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

1531

ООО "ЭнергоРемСервис"

71

2.

2378

ООО "ЭкстраСтрой"

73

3.

2211

АО "Заречье"

77

4.

2108

ООО "Управляющая Компания "Татспецтранспорт""

80

5.

1412

ООО "Ремсервис-М"

84

6.

1800

ООО "Волга автодор"

84

7.

1462

ООО "НПЦ "КРИОС"

86

8.

1652

ООО «Р.Слаботский Универсалстрой»

86

9.

1473

МАУ "Департамент развития"

88

10.

1770

МУП "ДСЖКХИБ"

88

1. Характерными замечаниями в вышеуказанных организациях являются:

— инженерно-технические работники не прошли курсы повышения квалификации;

— отсутствует общественный инспектор по охране труда, прошедший обучение и имеющий соответствующие удостоверения;

— отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда.

2. Выводы: Необходимо устранить выявленные замечания в установленные сроки и письменно уведомить Дирекцию Ассоциации.

III. Организация, набравшая менее 70 баллов по системе индикативной оценки и признанная не соответствующей требованиям стандартов Содружества:

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2144

ООО "ГЕМОНТ"

54

1. Основными замечаниями, выявленными в данной организации, являются:

– отсутствие квалифицированных инженерно-технических работников включенных в национальный реестр специалистов;

– отсутствие приказов о применении стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

– отсутствие общественного инспектора по охране труда.

2. Выводы: Устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;

3. Предупредить руководство вышеуказанной организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении права на осуществления строительной деятельности стандартов НОСТРОЙ и АСРО «Содружество строителей РТ»;

IV. На 19.09.2022 г. 1 организация устранила замечания по результатам плановых проверок :

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

Количество баллов после устранения замечаний

1.

1805

ООО "Казанская строительно-сервисная компания"

98

100