

В период с 14.10.11г. по 20.10.11г. СРО РНП «Содружество строителей РТ» были проведены плановые проверки в 26 организациях, предварительные проверки в 3 организациях и в 2 организациях проведена внеплановая проверка, в соответствии со стандартом **Ст СРОС РТ-0102010.**

1. Организации набравшие более 80 баллов и соответствующие требованиям стандарта:

№ п/п

№ Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1

0564.04-2010-1659040825-C-014

ООО "Элтех-М"

97

2

0565.03-2010-1655152750-С-014

ООО "Татарстан Автоматизация и связь Энерго"

84

3

0566.04-2010-1655107067-С-014

ООО "Научно-производственное предприятие "ГКС"

89

4

0582.03-2010-1650087716-С-014

ООО "ПодводСпецСтрой"

89

По индикативной оценке максимальное количество баллов 100.

Организациям, набравшим более 80 баллов необходимо устранить замечания, отмеченные в индикативной оценке.

2. Организации набравшие от 60 до 80 баллов, которым необходимо устранить замечания в сроки, отмеченные в акте проверки:

№ п/п

№ Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1

0187.02-2009-1659050326-С-014

ООО "Стройкомплекс"

73

2

0211.03-2009-1646012203-С-014

ОАО "Елабужская Стальконструкция"

76

3

0234.02-2009-1633606827-С-014

ООО "Строитель"

72

4

0236.02-2009-1650049407-С-014

ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"

75

5

0249.02-2009-1650088830-С-014

ООО "ТандемСтрой"

62

6

0250.03-2009-1650009877-С-014

ООО "Транссервис-ЛТД"

69

7

0251.02-2009-1650104369-С-014

ООО "Геликон"

64

8

0406.02-2009-1655040479-С-014

ООО "Производственно-строительное объединение "КапиталСтрой"

63

9

0415.05-2009-1657029199-С-014

ООО "Сайяр"

60

10

0496.02-2010-1656018405-C-014

ООО "Промэлектро"

71

11

0510.02-2010-1659004986-C-014

ОАО "Татагромодуль"

73

12

0581.02-2010-1651033777-C-014

ООО "КамаСтройСервис"

62

13

0583.02-2010-1651053163-С-014

ООО "Нижнекамское управление механизации и строительства"

64

14

0587.06-2010-1639022673-С-014

ООО "СтройСервисСпецРемонт"

76

Характерными замечаниями, являются:

– Отсутствие удостоверений о повышении квалификации;

– Отсутствие удостоверений по охране труда.

Хорошим примером по качеству работ является объект : 16-ти этажный жилой дом в г.Набережные Челны. Подрядчик ООО «ТандемСтрой»



3. Организации набравшие менее 60 баллов, показатели не соответствуют требованиям СРО, по которым решение будет приниматься на заседании ближайшей контрольной комиссии:

№ п/п

№ Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1

0209.03-2009-1658067599-C-014

ООО "Светлый дом-СТ"

40

2

0408.02-2009-1658074846-C-014

ООО "Инженерные системы"

36

3

0411.02-2009-1659097469-C-014

ООО "ИнвестТехСтрой+"

32

4

0421.03-2009-1653020188-C-014

ОАО "Казанский завод энергетического машиностроения"

57

5

0523.03-2010-1650228269-C-014

ЗАО "НК-Стройиндустрия"

0

6

1553.03-2010-7814423181-С-014

ООО "ГлавСтрой"

39

Основные характерные замечания по исполнению требований регламента являются:

– Нет специалистов на виды работ, имеющиеся в свидетельстве о допуске;

– нет аттестации рабочих мест;

– Журналы по охране труда не ведется либо не имеется;

4. Организации не находившиеся по фактическому месту нахождения, которые будут приглашены на ближайшую Контрольную комиссию:

№ Свидетельства

Наименование организации

Руководитель организации

0589.02-2010-1651056799-С-014

ООО "Стандарт-НК"

Юрчук Валерий Владимирович

0592.04-2010-1660073871-С-014

ООО "Строительная компания "Капиталстрой"

Касимов Раиль Раисович

5. Организации в которых были проведены предварительные проверки.

№ п/п

Наименование организации

Наименование проверки

1.

ООО "СанТехСервис"

Расширение видов деятельности

2.

ООО "СтройЛидер"

Расширение видов деятельности

3.

ООО "ГарантДорСтрой"

Расширение видов деятельности

6. Внеплановые проверки были проведены в 2-х организациях:

№ Свидетельства

Наименование организации

Руководитель организации

1468.01-2010-1645020233-С-014

МУП "Управление капитального строительства Бугульминского муниципального района Респ

Исхаков Ильмир

Захарович

0519.04-2010-1645014649-С-014

ООО "СТРОЙСЕРВИС"

Красильников Анатолий Васильевич

По результатам внеплановой проверки, на заседании коллегии Партнерства, было принято решение о вынесении Предупреждения данным организациям.

800x600

Normal 0

false false false

RU X-NONE X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

По индикативной оценке максимальное количество баллов 100.

Организациям, набравшим более 80 баллов необходимо устранить замечания, отмеченные в индикативной оценке.

2. Организации набравшие от 60 до 80 баллов, которым необходимо устранить замечания в сроки, отмеченные в акте проверки :

№ п/п

№ Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1

0187.02-2009-1659050326-C-014

ООО "Стройкомплекс"

73

2

0211.03-2009-1646012203-C-014

ОАО "Елабужская Стальконструкция"

76

3

0234.02-2009-1633606827-С-014

ООО "Строитель"

72

4

0236.02-2009-1650049407-С-014

ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"

75

5

0249.02-2009-1650088830-С-014

ООО "ТандемСтрой"

62

6

0250.03-2009-1650009877-С-014

ООО "Транссервис-ЛТД"

69

7

0251.02-2009-1650104369-С-014

ООО "Геликон"

64

8

0406.02-2009-1655040479-C-014

ООО "Производственно-строительное объединение "КапиталСтрой"

63

9

0415.05-2009-1657029199-C-014

ООО "Сайяр"

60

10

0496.02-2010-1656018405-C-014

ООО "Промэлектро"

71

11

0510.02-2010-1659004986-C-014

ОАО "Татагромодуль"

73

12

0581.02-2010-1651033777-C-014

ООО "КамаСтройСервис"

62

13

0583.02-2010-1651053163-C-014

ООО "Нижнекамское управление механизации и строительства"

64

14

0587.06-2010-1639022673-С-014

ООО "СтройСервисСпецРемонт"

76

Характерными замечаниями, являются:

— Отсутствие удостоверений о повышении квалификации;

– Отсутствие удостоверений по охране труда.

Хорошим примером по качеству работ является объект : 16-ти этажный жилой дом в г.Набережные Челны. Подрядчик **ООО «ТандемСтрой»**