

В период с 10.11.11г. по 17.11.11г. СРО РНП «Содружество строителей РТ» были проведены плановые проверки в 32 организациях в соответствии со стандартом **Ст СРОС РТ-0102010**

1. Организации, набравшие более 80 баллов соответствуют требованиям стандарта, но необходимо совершенствоваться, доведя оценку своей деятельности до 100 баллов:

№ п/п

№ Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

0263.03-2009-1654034828-С-014

ЗАО "Деира"

96

2.

0214.03-2009-1619004179-C-014

ООО "ПИЛИГРИМ"

95

3.

0224.02-2009-1631003044-C-014

ЗАО "Стройсервис"

95

4.

0266.02-2009-1659096306-C-014

ООО "Технологии строительства"

93

5.

0543.04-2010-1650086215-C-014

ООО "М-Теплосервис"

87

6.

0181.02-2009-1658073433-C-014

ООО "ИСО аква строй"

86

7.

0269.04-2009-1660110241-C-014

ОАО "Татавтодор"

86

8.

0254.03-2009-1650131926-C-014

ООО "ПСФ "Квазар"

85

9.

0373.04-2009-1660078510-C-014

ООО "ИнжК"

85

10.

0541.02-2010-1639012668-C-014

ООО "НАТ"

85

11.

0552.03-2010-1647010865-C-014

ООО "Управдом"

85

12.

0578.03-2010-1647012630-C-014

ООО "ТЕХСТРОЙ"

85

13.

0563.05-2010-1215124576-C-014

ООО "Механизированная колонна №73"

83

14.

0500.03-2010-1655163600-C-014

ООО "Строительно-ремонтная компания"

82

15.

0361.02-2009-1658056653-C-014

ЗАО "Дортрансмост"

81

Одним из примеров качественного выполнения работ по строительству и реконструкции является свиноводческий комплекс в пос. Сосновый Бор, Тукаевского района, организация ООО "М-Теплосервис".



Организатором образовательной деятельности необходимо устранить отмеченные нарушения, а также предоставить копии документов, подтверждающих документы).
Капиталстрой
Организатором образовательной деятельности, которые будут