

В период с 9.08.12г. по 23.08.12г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.

--	--

п/п

☐ Свидетельства
--

Наименование организации

Количество	набранных баллов
------------	------------------

1.	
----	--

1246.02-2010-1646024287-C-014

ООО "ТНГ-Контур"

95

2.		
----	--	--

1363.03-2010-1631004295-C-014

ООО "Шешмадорстрой плюс"

93

3.		
----	--	--

1371.02-2010-1651052770-C-014

ООО "Нефтезаводмонтаж"

81

4.		
----	--	--

1391.04-2010-1653012250-C-014

МУП трест "Горводзеленхоз"

87

5.		
----	--	--

1429.01-2010-1639039910-C-014

ООО "СМУ-26"

82

6.		
----	--	--

1433.02-2010-1644031391-C-014

ООО "Промтранс-А"

93

7.		
----	--	--

1442.01-2010-1650121364-С-014

ООО "Жилищная инвестиционная компания"

100

8.		
----	--	--

1476.01-2010-1650052791-С-014

МУП "Город Набережные Челны "Предприятие автомобильных дорог"

84

9.		
----	--	--

1703.02-2011-1658058996-С-014

ООО "АК БАРС Девелопмент"

8

10.

1413.01-2010-1644024517-C-014

ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"

97

11.

1701.01-2011-1644034949-C-014

УК ООО "ТМС групп"

98

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.

□

п/п

□ Свидетельства

Наименование□□□ организации

Количество набранных баллов

1.		
----	--	--

СРОС-014-1374.1-1650160236-25062010

ООО "ДИАЛОГ"

63

2.		
----	--	--

1397.02-2010-1644029226-C-014

ООО "Владмира"

77

3.		
----	--	--

1432.01-2010-1644033430-C-014

ОАО "Автострада"

75

4.		
----	--	--

1443.01-2010-1660075460-C-014

ООО "СтройУслуги"

74

5.

1533.01-2010-1644059238-C-014

ООО "Альянс 2"

63

6.

1291.02-2010-1614010411-C-014

ООО "Сантехстрой Буа"

75

7.

1372.02-2010-1650186040-C-014

ООО "Баракат +"

79

8.		
----	--	--

1379.02-2010-1651044000-C-014

ОАО "Управляющая компания Камаглавстрой"

63

9.		
----	--	--

1381.02-2010-1656039701-C-014

ООО "Наирит"

77

10.	
-----	--

1403.01-2010-1650017042-C-014

ООО "РенАвтоЦентр "

78

11.

1430.03-2010-1645023322-C-014

ООО "Регион Строй"

67

12.

1697.02-2011-1660154344-C-014

ООО "Строительно- монтажное управление №10"

70

1. Характерными замечаниями, являются:

– Не представлен журнал регистрации несчастных случаев;

– Нет журнала выдачи СИЗ;

– Нет аттестации рабочих мест;

– Нет службы по охране труда;

– Нет удостоверений по пром. безопасности.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 27.09.2012г.



При выезде на строящийся объект ООО «Сантехстрой Буа» «Капитальный ремонт системы отопления жилого дома по ул. Арефьева, д. 7 в г. Буинске» были выявлены нарушения:

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве» Часть 1:

- П.6.2.9. При производстве земляных работ на производственных территориях траншеи в местах, где происходит движение людей, должны быть ограждены.
- П. 5.2.3. Для прохода на рабочие места следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями.

III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.



п/п

Свидетельства

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

1427.01-2010-1644039270-C-014

ООО "Технолюкс"

14

2.

1477.03-2010-1644059527-C-014

ООО "Гелиус-Строй"

53

3.

1702.02-2011-1646030523-C-014

ООО "Елабугадорстрой"

60

4.

1274.04-2010-1660056957-C-014

ООО "Мосттрубомонтаж"

44

5.

1368.02-2010-1655103993-C-014

ООО "Строитель"

50

6.

1407.02-2010-1651042274-C-014

ООО "Монтажстрой"

20

7.

1420.01-2010-1655160575-C-014

ООО "Стройконтракт"

52

1. Характерными замечаниями, являются:

- Специалисты не имеют повышение квалификации;
- Количество ИТР не соответствует требованиям к выдаче свидетельства;
- Отсутствуют оригиналы нормативной документации.

2. Выводы:

2.1. Неукоснительно устранить замечания в срок до 27.09.2012г.

2.2. Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).

3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.

IV. Не найдены по телефонам и адресам, представленным организациями в информационном листе (форма № 2).

№

п/п

№ Свидетельства

Наименование

организации

Руководитель

организации

Замечания служб и отделов Содружества

п.

1395.02-2010-1656041676-C-014

ООО "ГЕНСТРОЙ"

Ямщиков Дмитрий Геннадьевич

Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год.

Срок страхования истек 21.06.2012г.

Выводы: В случае не обращения в Содружество до 20.09.2012г. будут применены меры дисциплинарного воздействия по исключению из членов Партнерства.

X-NONE 800x600 Normal 0 false false false RU X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4



В период с 9.08.12г. по 23.08.12г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.

--	--

п/п

Свидетельства

Наименование организации

Количество	набранных баллов
------------	------------------

1.		
----	--	--

1246.02-2010-1646024287-C-014

ООО "ТНГ-Контур"

95

2.		
----	--	--

1363.03-2010-1631004295-C-014

ООО "Шешмадорстрой плюс"

93

3.		
----	--	--

1371.02-2010-1651052770-C-014

ООО "Нефтезаводмонтаж"

81

4.		
----	--	--

1391.04-2010-1653012250-C-014

МУП трест "Горводзеленхоз"

87

5.		
----	--	--

1429.01-2010-1639039910-C-014

ООО "СМУ-26"

82

6.		
----	--	--

1433.02-2010-1644031391-C-014

ООО "Промтранс-А"

93

7.		
----	--	--

1442.01-2010-1650121364-С-014

ООО "Жилищная инвестиционная компания"

100

8.		
----	--	--

1476.01-2010-1650052791-С-014

МУП "Город Набережные Челны "Предприятие автомобильных дорог"

84

9.		
----	--	--

1703.02-2011-1658058996-С-014

ООО "АК БАРС Девелопмент"

85

10.

1413.01-2010-1644024517-C-014

ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим"

97

11.

1701.01-2011-1644034949-C-014

УК ООО "ТМС групп"

98

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.

□

п/п

□ Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.		
----	--	--

СРОС-014-1374.1-1650160236-25062010

ООО "ДИАЛОГ"

63

2.

1397.02-2010-1644029226-C-014

ООО "Владмира"

77

3.

1432.01-2010-1644033430-C-014

ОАО "Автострада"

75

4.

1443.01-2010-1660075460-C-014

ООО "СтройУслуги"

74

5.		
----	--	--

1533.01-2010-1644059238-C-014

ООО "Альянс 2"

63

6.		
----	--	--

1291.02-2010-1614010411-C-014

ООО "Сантехстрой Буа"

75

7.		
----	--	--

1372.02-2010-1650186040-C-014

ООО "Баракат +"

79

8.		
----	--	--

1379.02-2010-1651044000-C-014

ОАО "Управляющая компания Камаглавстрой"

63

9.		
----	--	--

1381.02-2010-1656039701-C-014

ООО "Наирит"

77

10.		
-----	--	--

1403.01-2010-1650017042-C-014

ООО "РенАвтоЦентр "

78

11.		
-----	--	--

[1430.03-2010-1645023322-C-014](#)

[ООО "Регион Строй"](#)

67

12.		
-----	--	--

[1697.02-2011-1660154344-C-014](#)

[ООО "Строительно- монтажное управление №10"](#)

70

1. Характерными замечаниями, являются:

- Не представлен журнал регистрации несчастных случаев;
- Нет журнала выдачи СИЗ;
- Нет аттестации рабочих мест;
- Нет службы по охране труда;
- Нет удостоверений по пром. безопасности.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 27.09.2012г.

При выезде на строящийся объект ООО «Сантехстрой Буа» «Капитальный ремонт системы отопления жилого дома по ул. Арефьева, д. 7 в г. Буинске» были выявлены нарушения:

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве» Часть 1:

- П.6.2.9. При производстве земляных работ на производственных территориях траншеи в местах, где происходит движение людей, должны быть ограждены.

- П. 5.2.3. Для прохода на рабочие места следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями.

III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.



п/п

Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

1427.01-2010-1644039270-C-014

ООО "Технолюкс"

14

2.

1477.03-2010-1644059527-C-014

ООО "Гелиус-Строй"

53

3.

1702.02-2011-1646030523-C-014

ООО "Елабугадорстрой"

60

4.

1274.04-2010-1660056957-C-014

ООО "Мосттрубомонтаж"

44

5.

1368.02-2010-1655103993-C-014

ООО "Строитель"

50

6.

1407.02-2010-1651042274-C-014

ООО "Монтажстрой"

20

7.

1420.01-2010-1655160575-C-014

ООО "Стройконтракт"

52

1. Характерными замечаниями, являются:

- Специалисты не имеют повышение квалификации;
- Количество ИТР не соответствует требованиям к выдаче свидетельства;
- Отсутствуют оригиналы нормативной документации.

2. Выводы:

2.1. Неукоснительно устранить замечания в срок до 27.09.2012г.

2.2. Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).

3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.

-

IV. Не найдены по телефонам и адресам, представленным организациями в информационном листе (форма № 2).

№

п/п

№ Свидетельства

Наименование

организации

Руководитель

организации

Замечания служб и отделов Содружества

И.

[1395.02-2010-1656041676-С-014](#)

[ООО "ГЕНСТРОЙ"](#)

[Ямщиков Дмитрий Геннадьевич](#)

☐ Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год.

☐ Срок страхования истек 21.06.2012г.

-

Выводы: В случае не обращения в Содружество до 20.09.2012г. будут применены меры дисциплинарного воздействия по исключению из членов Партнерства.

-

-