

В период с 27.06.13г. по 11.07.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.

ООО "Электра"

88

2.

1124.06-2010-1651049745-C-014

ООО "Персей-НК"

88

3.

1167.03-2010-1646024625-C-014

ООО "СМС-Алабуга"

85

4.

1271.04-2010-1661024764-C-014

ООО "ЛидерСтрой-С"

89

5.

1313.04-2010-1650081520-C-014

ОАО "РИАТ"

96

6.

1875.01-2012-1655255795-C-014

ООО "Глория"

90

7.

1137.03-2010-1645025175-C-014

ООО "Строй Сервис"

92

8.

1169.03-2010-1645015674-С-014

ООО "АСТИК"

81

9.

1196.06-2010-1650100702-С-014

ООО "ПАКЕР-БИС"

97

10.

1307.03-2010-1649010250-С-014

ООО "ОНИКС"

94

11.

1906.01-2013-1658141482-С-014

ООО "ВолгаНефтьГазСтрой"

85

В ООО «ПАКЕР-БИС» (ИНН: 1650100702, Руководитель Ибрагимов Фирдаус Мударисович) проверка проведена с выездом на объект «Реконструкция нефтепроводов до скважин до ГЗУ-550 Онлийского месторождения ЗАО «ТАТЕХ». По системе индикативной оценки организация набрала 97 баллов. Все рабочие на строительной площадке обучены, имеют соответствующие разряды и проходят периодическое обучение и проверку знаний по охране труда.



Снятие фаски и подготовка труб к сварочным работам.

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.

68

3.

0833.04-2010-1649009880-C-014

ООО "СтройМонтажРесурс"

77

4.

0867.05-2010-1616017885-C-014

ООО "КомСтрой"

65

5.

1078.03-2010-1646017297-C-014

ООО "Домуправ"

60

6.

1168.04-2010-1651050074-C-014

ООО "Энергия"

74

7.

1188.04-2010-1626007043-C-014

ООО "Мамадышгазстрой"

70

8.

1903.01-2013-1659127956-C-014

ООО "Скай инжиниринг"

71

9.

1177.03-2010-1649008639-C-014

ООО "Стройгаз"

77

10.

1253.03-2010-1632010319-C-014

ООО "Нурлатское УТТ "

74

11.

1328.02-2010-1659069285-C-014

ООО "Алькор"

70

12.

1337.04-2010-1639037221-C-014

ООО "СтройКомплекс"

70

13.

1911.01-2013-1650253339-С-014

ООО "Энергия+"

60

1. Характерными замечаниями, являются:

– Отсутствует измерительная база для геодезических разбивочных работ и контроля точности СМР;

– Отсутствуют нормативные документы по охране труда и промышленной безопасности.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 7.08.2013г.

III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.



п/п

Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

1170.04-2010-1651031650-C-014

ОАО "Нижекамский механический завод"

54

2.

1227.03-2010-1648015249-C-014

ООО "Термокам"

43

3.

1020.03-2010-1658090319-C-014

ООО "КАЗРЕМСТРОЙ"

49

4.

1155.02-2010-1659098374-C-014

ООО "Вираз+"

48

5.

1222.04-2010-1651052674-C-014

ООО "Молодежное строительство"

59

6.

1329.04-2010-1649000132-C-014

ООО "Энергоинвест"

47

1. Характерными замечаниями, являются:

– ИТР не имеют повышение квалификации;

– Не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.

– Отсутствуют удостоверения у ответственных по охране труда;

– Стажировка у рабочих не проводится;

2. Выводы:

2.1. Неукоснительно устранить замечания в срок до 7.08.2013г.

2.2. Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).

3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.