

В период с 23.08.13г. по 27.09.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.

ООО "ОргТехСтрой"

97

2.

1242.03-2010-1604005250-C-014

ООО "Передвижная механизированная колонна-9"

88

3.

1284.03-2010-1648004286-C-014

ООО "Нектон"

96

4.

1306.03-2010-1648011318-C-014

ООО "ГолдЛайн"

100

5.

1319.04-2010-1658048677-C-014

ООО "Татстройинвест"

82

6.

1323.03-2010-1659101771-C-014

ООО "СМУ РегионСтрой"

82

7.

1327.03-2010-1655191830-C-014

ООО "Опора Плюс"

89

8.

1367.03-2010-1633605510-С-014

ОАО "Кошаковские инженерные сети"

90

9.

1376.03-2010-1633000120-С-014

ООО "СПЕКТР"

99

10.

1382.03-2010-1659099314-С-014

ООО "Опора"

85

11.

1384.05-2010-1604006511-C-014

ООО "Алмаз"

83

12.

1459.02-2010-1628008490-C-014

МУП "Управление капитального строительства" при исполнительном комитете Мензелинского

84

13.

1416.03-2010-1653005126-C-014

ОАО "Нэфис Косметикс"-Казанский химический комбинат им.М.Вахитова"(мыловаренный и све

94



В ООО "СПЕКТР" (ИНН: 1633000120, Руководитель Ярославцев Андрей Александрович) проверка прошла с выездом объект, «Строительство двух, трех этажных, 26-ти квартирных домов по улице Механизаторов в с. Пестрецы». По системе индикативной оценки организация замечаний не имеет.

II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.



п/п

Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

1185.06-2010-1660120835-С-014

ООО "Управление специальных работ"

66

2.

1343.03-2010-1648015312-C-014

ООО Строительная компания "Мастер"

70

3.

1354.04-2010-1601005252-C-014

ООО "Ижстройсервис"

76

4.

1409.02-2010-1604008357-C-014

ООО "Актаныш Юллары"

77

5.

1420.02-2010-1655160575-C-014

ООО "Стройконтракт"

68

6.

1443.02-2010-1660075460-C-014

ООО "СтройУслуги"

71

7.

1446.04-2010-1616018624-C-014

ООО "СтройИнвест-Р"

60

8.

1878.01-2013-1649010275-C-014

ООО "Коммунальник"

70

9.

1894.01-2013-1655230141-C-014

ООО "Строительная инвестиционная компания "Булгар"

60

1. Характерными замечаниями, являются:

— Отсутствуют инструкции на ответственных по пром. безопасности;

— Журналы инструктажей не ведутся.

2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 31.10.2013г.

III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.



☐ п/п

☐ Свидетельства

☐ Наименование организации

☐ Количество набранных баллов

☐ 1.

☐ 1017.04-2010-1655144580-C-014

☐ ООО "Экспресс-проект"

18

2.

1277.05-2010-1616014972-C-014

ООО "Жилбытсервис +"

41

3.

1279.04-2010-1640004076-C-014

МУП "Служба заказчика" Черемшанского муниципального района РТ

45

4.

1394.03-2010-1650135053-C-014

ООО "Алекс-С"

52

5.

1902.01-2013-1660178426-С-014

ООО "Жилищная компания-Азино"

57

6.

1412.02-2010-1649005606-С-014

ООО "Ремсервис-М"

26

7.

1890.02-2013-1648035132-С-014

ООО "Лидер-СтройК"

7

1. Характерными замечаниями, являются:

– ИТР не имеют повышение квалификации;

– Специалисты частично соответствуют установленным требованиям.

2. Выводы:

2.1. Неукоснительно устранить замечания в срок до 31.10.2013г.

2.2. Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).

3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.