


В период с 31.10.14г. по 6.02.14г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта **Ст СРОС РТ-0102010** и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.



п/п

Свидетельства

Наименование организации

Количество набранных баллов

1.

0001.07-2009-1644003838-C-014

ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина

95

2.

0002.07-2009-1644037298-C-014

ООО "Управляющая Компания "Главнефтегазстройсервис"

94

3.

0015.06-2009-1658051052-C-014

ОАО "Водоканалсервис"

80

4.

0033.05-2009-1645000406-C-014

ООО "Татнефтедор"

100

5.

0039.09-2009-1644005673-C-014

ООО "Альметьевская инженерно-строительная компания"

94

6.

0040.04-2009-1644029145-C-014

ЗАО "Альметьевское управление монтажа и наладки"

95

7.

0077.09-2009-1644049455-С-014

ООО "Глобальные Бизнес Технологии"

89

8.

0088.07-2009-1613001189-С-014

ОАО "Бугульминская передвижная механизированная колонна "Мелиорация"

97

9.

0124.03-2009-1657046677-С-014

ООО "ФИН-ЛИФТ"

95

10.

0223.04-2009-1645016251-C-014

ООО "Сантехниксервис"

96

11.

0225.04-2009-1629003431-C-014

ЗАО "Муслюмовская МСО"

100

12.

0285.03-2009-1651044183-C-014

ООО "НефтеЭнергоСтрой-НК"

98

13.

0286.07-2009-1639021461-С-014

ООО "КамЭнергоРемонт"

94

Примером качественного выполнения работ являются объекты:

- «Обустройство Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти. Скважины 15270» заказчика ОАО ««Татнефть» им. В.Д. Шашина» (ИНН: 1644003838, Руководитель Маганов Наиль Ульфатович), генеральный подрядчик ООО «Альметьевское ремонтно-строительное управление» (ИНН: 1644039070, Руководитель Буралов Петр Григорьевич).

ИТР на строительной площадке обучены и имеют соответствующие удостоверения по охране труда и промышленной безопасности.



THE BCCM GROUP HAS BEEN FORMED BY THE