

25 марта, главным специалистом отдела контроля Гариповым Р.Х. была проведена плановая проверка ООО «Евростиль» (г. Набережные Челны, руководитель Гайсин Ильнар Ленарович) с выездом на объект «Жилой комплекс «Солнечный» по проспекту Вахитова д.54 г. Наб.Челны».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. Три специалист не имеют удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации на особо опасные объекты;
2. 8 ИТР не имеют удостоверений по охране труда;
3. 11 ИТР не имеют удостоверений по промышленной безопасности;
4. Отсутствуют приказы и инструкции на ответственных лиц по электробезопасности;
5. Не разработано положения о структурных подразделениях;



устройство дренажной системы в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке. 4. 1.