

В период с 6.02.2023 г. по 27.02.2023 г. были проведены плановые проверки членов Ассоциации на соответствие требованиям стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.

I. По результатам проверок 27 организаций набрали от 93 до 100 баллов.

□

п/п

Номер в реестре членов СРО

Наименование

организации

Количество набранных баллов

1.

2201

АО "Казанский Гипрониавиапром" имени Б.И. Тихомирова"

100

2.

886

АО"Шешмастройсервис"

100

3.

2112

ООО"ЖЫЛЫ ЙОРТ"

100

4.

2169

ООО "ТрансПроектСервис"

100

5.

1223

ООО «Арекс»

100

6.

625

АО «PCY-10»

100

7.

770

ООО "Фармстрой"

100

8.

656

ООО "Ильтаир"

100

9.

1955

АО "Азнакаевский завод Нефтемаш"

100

10.

371

ООО "Нижнекамское предприятие "Центромонтажавтоматика"

100

11.

2189

ООО "БОНА ФИДЕ ИНЖИНИРИНГ"

100

12.

837

ООО "Домкор Строй"

100

13.

841

ООО "НИКО-С"

100

14.

751

ООО "БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ"

100

15.

2263

ООО "СервисМонтажИнтеграция"

100

16.

970

ООО "БП СМП-189"

96

17.

2324

ООО "ОСКА"

96

18.

2213

АО "Альметьевский завод "Радиоприбор"

95

19.

720

ООО "Газсервис"

95

20.

1131

ООО "Газовик"

95

21.

2251

ООО "Фирма "ИМЛАЙТ-Шоутехник"

95

22.

99

ООО "Инжстрой"

95

23.

722

ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

95

24.

2183

АО "Татех"

95

25.

334

ООО "Трубострой"

95

26.

2252

ООО "Управляющая компания Транстехсервис"

95

27.

189

ООО "Чистый город"

93

ООО "Инженерно-производственный центр", г.Бугульма (Руководитель Айдуганова Ольга Вячеславовна) осуществляет функцию подрядчика на объекте «Изготовление неразъёмных электроизолирующих муфтовых соединений для ПАО «Лукойл». Заказчик ПАО «Лукойл».



A blue and yellow tracked crane is shown in a snowy field, lifting a large, rectangular precast concrete slab. The crane has "HSC" and "H400" written on its side. The ground is covered in snow, and there are some wooden planks and debris in the foreground. In the background, there are bare trees and a fence line.



A photograph showing construction workers at night pouring concrete for a bridge deck. A large concrete pump truck is positioned on the left, with its long, articulated boom extended over the construction area. Several workers in high-visibility orange safety gear are visible on the site. One worker in the foreground is looking towards the camera. The scene is illuminated by bright work lights, creating a high-contrast environment. The background shows the structural elements of the bridge under construction.

© "Всичко за енергозащита"